

PRIMER-V (پرایمر-وی)

پرایمر یک جزئی، پایه اکریلیک

موارد قابل استفاده :

پرایمر-وی به عنوان یک روکش روی سطوح داخلی و خارجی قبل از اجرای مواد محافظ یا تزئینی نما اجرا میشود. پرایمر-وی به عنوان یک پرایمر برای مواد آبی، ملاتی، هم ترازها، چسب ها و سیستم های کف سازی به کار میرود. بر روی زیرسطح های بتنی، آسفالت، ملاتی، پانل های گچی، سنگی، آجری، بتن های قدیمی و سایر استفاده میشود.

خواص :

- چسبندگی عالی به زیرسطح
- ضد آب
- نفوذ پذیر در مقابل بخار
- غیر سمی
- اقتصادی
- اجرای آسان

اجرا :

پرایمر-وی با استفاده از قلم یا غلطک در یک لایه اجرا میشود. بسته به میزان تخلخل سطح، به ازای هر ۱ کیلوگرم از این ماده ۳ الی ۴ کیلوگرم آب به آن اضافه میشود تا رقیق تر شود، سپس به آرامی مخلوط میشود تا یک مایع همگن حاصل شود. در روی بعضی سطوح با درصد تخلخل بالا اجرای پرایمر-وی دوباره باید تکرار شود. بعد از اجرای پرایمر-وی، سطوح اجرا شده باید از وزش باد شدید و باران محافظت شود. در حین اجرا دمای محیطی باید بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد باشد. توصیه میشود اجرای روکش ۳۰ دقیقه بعد از اجرای پرایمر-وی انجام شود.

آماده سازی زیرسطح :

سطحی که پرایمر-وی بر روی آن اجرا میشود باید تمیز، خشک و صاف و عاری از هرگونه مواد روغنی، گرد و غبار و مواد رنگی باشد. توصیه میشود قبل از مصرف سطح مرطوب باشد. رنگ، ملات یا مواد روغنی قبل از اجرا باید از سطح کار زدوده شوند.

مقدار مصرف :

برای ۱ لایه ۰/۱۵ الی ۰/۲۵ کیلوگرم بر متر مربع

بسته بندی :

گالن ۴ ، ۲۰ و ۱۰۰۰ کیلوگرمی

شرایط و مدت نگهداری :

در بسته بندی اصلی در دمای ۳۵ - ۵ درجه سانتیگراد تا یکسال در بسته بندی اولیه و باز نشده بدور از تابش مستقیم خورشید و یخ زدگی

مراقبتهای بهداشتی :

فاقد مواد سمی، با این وجود نباید با پوست یا چشم تماس پیدا کرده و یا بلعیده شود. در صورت پاشیدن روی پوست یا تماس با چشم باید با آب جاری کافی شسته شود. در صورت ورود به سیستم بلع (خوردن) به پزشک یا خدمات پزشکی مراجعه کنید.

پاکسازی و دفع :

تمامی ابزار و وسایل بلافاصله بعد از استفاده با آب شسته و تمیز میشوند. دفع بسته بندی های قدیمی و استفاده شده میبایست مطابق با قوانین و مقررات داخلی همان کشور در خصوص دفع مواد زاید صورت پذیرد.